MANUEL D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN DES FOURS EN ARGILE BUNKER ET MONOBLOC

L'utilisation d'un four à bois en argile est un véritable retour aux sources mais demande un peu de patience, et surtout d'apprivoisez la matière et le feu. Voici donc quelques conseils essentiels pour démarrer et réussir vos premières cuissons.

PREMIERE MISE EN SERVICE :

Nos fours peuvent être légèrement humides lors de la réception : en effet, les différentes couches superposées rendent le séchage un peu long. Pour cela et dès réception, il est conseillé pur les modèles « clef en main » d'ouvrir la porte et le tirage de la cheminée pour faciliter le séchage.

⚠ Pour la 1ère chauffe, **ne faites jamais un grand feu immédiatement** au risque de fissurer l'argile et les joints des briques. Nous vous conseillons de réaliser un **Désenrhumage** de votre four.
Pour cela, il vous suffit de réaliser de petits feux progressifs pendant plusieurs jours (environ 30 à 60 minutes par jour) afin d'évacuer en douceur l'eau emprisonnée dans la structure de votre four.

Nous vous conseillons d'utiliser un bois sec, dont vous pouvez mesurer le taux d'humidité avec notre testeur d'humidité. Les essences de bois telles que le chêne, le hêtre et le bouleau vous assurerons une bonne combustion, contrairement aux résineux qui sont à éviter.

MISES EN CHAUFFE SUIVANTES:

Pour chaque allumage, il est important que la mise en chauffe de votre four s'effectue en 3 étapes :

- **Etape 1** : avec 2 ou 3 journaux, faire une dizaine de boules de papier que vous placez « en dôme » au centre du four. La flambée sera courte : une fois les flammes éteintes, fermer le tirage et la porte et laisser refroidir le four.

- **Etape 2 :** réitérer l'opération mais cette fois-ci avec 2 ou 3 cagettes en bois, laisser refroidir et retirer les cendres.

- **Etape 3 :** allumer un feu avec de petites branches ou bûches de bois fendues et l'alimenter jusqu'à atteindre la température désirée en fonction de ce que vous avez à cuisiner.

✅ Idéalement le four atteindra une température d'environ 350 à 380ºC. Une fois ce pic atteint, le four perdra entre 10 à 20ºC par heure. Cela vous permettra par exemple de commencer par des pizzas ou tartes flambées, ensuite de préparer vos viandes ou poissons puis vos desserts (tartes ou gâteaux) et enfin vous pourrez enfourner vos plats mijotés, cassoulets, daubes ou bourguignons pour qu'ils cuisent doucement toute la nuit pour le lendemain.
La combustion peut prendre 1h à 1h30, et durant cette période, le tirage de la cheminée et celui de la porte devront être fermés pour éviter les risques de fissures au niveau du conduit de fumées et autour de la porte.
Ainsi pour un four de diamètre 90 cm que vous allumez à 11 h, il sera opérationnel aux alentours de 12h30.

✅ De même, il est préférable de retirer le thermomètre si vous constatez que la température s'approche des 500 °, afin d'éviter une surchauffe. Une fois la combustion terminée et plus aucune flamme à l'intérieur, vous pourrez le repositionner correctement.

👉 L'argile est un matériau vivant. De petites fissures peuvent apparaître avec le temps : c'est normal et cela n'empêche pas le four de fonctionner.

ENTRETIEN APRES CHAQUE UTILISATION:

Une fois vos cuissons terminées, il est indispensable de retirer toutes les cendres pour éviter les mauvaises odeurs à l'aide
Si vous constatez des tâches de sauces ou autres, inutile de les nettoyer, elles disparaitront à la prochaine combustion sous l'effet de la pyrolyse.

Quand vous n'utilisez pas le four, il est préférable de retirer le thermomètre et de le rentrer à l'abri.
Dans le cas où le four est installé à l'intérieur de votre maison, ce n'est pas nécessaire.

ENTRETIEN ANNUEL:

L'entretien du four est minime mais il est important de respecter certaines consignes :

➡️ Si le four est installé à l'extérieur, il est conseillé de le couvrir en hiver pour éviter toute dégradation esthétique surtout dans les régions de haute montagne ou proches de la mer.

➡️ Appliquer au rouleau ou au pinceau 2 couches distinctes d'hydrofuge incolore tous les 2 ans.

➡️ Le tirage de la cheminée et celui de la porte devront être ouverts afin d'éviter que l'humidité s'installe et crée de la condensation.

➡️ Nos fours sont équipés d'une porte en acier avec peinture Epoxy anti-corrosion : il est toutefois possible, en fonction des régions (bords de mer…), qu'une légère oxydation soit visible au fil du temps. Dans ce cas, il vous suffira d'y appliquer notre peinture noire haute température et votre porte retrouvera toute sa splendeur.

Après une longue période d'inactivité, il est judicieux d'effectuer un ou deux préchauffages afin de retirer l'humidité accumulée.